АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

г.Уфа, 2026

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Нежилое помещение (учебные аудитории и административные кабинеты) Башкирского кооперативного института (филиала).

1.2. Адрес объекта:

450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, проспект Октября, д. 119.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Часть здания: 4-этажного нежилого здания.
- Занимаемые этажи: 3-й и 4-й этажи.
- Общая площадь: 1 333,9 кв. м (в соответствии с техническим паспортом).
- Наличие прилегающего земельного участка: да (согласно техпаспорту, застроенная площадь и благоустройство).

1.4. Год постройки здания: 2002.

Последнего капитального ремонта: 2026.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – 2027; Капитального – 2030.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

Башкирский кооперативный институт (филиал).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30.

1.8. Основание для пользования объектом:

Собственность.

1.9. Форма собственности:

Негосударственная (частная).

1.10. Территориальная принадлежность:

Федеральная (подведомственность Центросоюзу РФ).

1.11. Вышестоящая организация:

Центросоюз Российской Федерации (Центральный союз потребительских обществ РФ).

1.12. Адрес вышестоящей организации:

107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

Образование (высшее, среднее профессиональное и дополнительное профессиональное образование).

2.2. Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте (с длительным пребыванием), дистанционно (для отдельных категорий).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Взрослые трудоспособного возраста; лица старшего возраста (при обучении по программам ДПО).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.
- Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- Инвалиды с нарушениями зрения.
- Инвалиды с нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность:

Вместимость – в соответствии с учебными планами (ориентировочно до 200 человек единовременно на этаже).

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:

Да (в части создания специальных образовательных условий).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Объект расположен в Орджоникидзевском районе г. Уфы. Ближайшие остановки общественного транспорта: «Бульвар Славы» (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси). Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: частично (низкопольный транспорт на городских маршрутах).

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки: примерно 150-200 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, тротуар.

3.2.4. Перекрестки: Регулируемые (светофор), подземный пешеходный переход (с пандусом).

3.2.5. Информация на пути следования: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры). Обустройство для инвалидов на коляске: частично (съезды с тротуара имеются, требуют оценки состояния.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	Б (частично доступен)
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б (с использованием мобильного подъемника «ПУМА-УНИ-130» и помощи сопровождающего)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А (доступен полностью при наличии сопровождающего)
4	с нарушениями зрения	Б (частично доступен, требуется тифлосопровождение)
5	с нарушениями слуха	А (доступен полностью, требуется сурдоперевод/информирование)

* Варианты:

А – доступен полностью;

Б – доступен частично (требуется помощь персонала);

ДУ – доступен условно;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности (для колясочников)	Необходимые мероприятия
1	Территория, прилегающая к зданию	Доступно полностью	Парковочные места для инвалидов обустроены, съезды с тротуаров проверены и находятся в исправном состоянии. Дополнительных мероприятий не требуется.
2	Вход в здание (входная группа)	Доступно полностью	Вход оборудован пандусом и кнопкой вызова персонала, обеспечивающими самостоятельный доступ на кресле-коляске. Дополнительных мероприятий не требуется.
3	Пути движения внутри здания (коридоры, лестницы)	Частично доступно (с использованием подъемника).	Использование мобильного подъемника «ПУМА-УНИ-130» (ответственный: Юлдыбаев Б.Р.).
4	Зона целевого назначения (аудитории, кабинеты)	Доступно частично (дверные проемы, ширина).	Проверка ширины дверных проемов, при необходимости – расширение.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступно полностью	Оборудован отдельный адаптированный санузел для инвалидов (поручни, расширенный дверной проем). Дополнительных мероприятий не требуется.
6	Система информации и связи	Доступно полностью	Установлены тактильные таблички при входе и навигация по этажу. Дополнительных мероприятий не требуется.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен для всех категорий инвалидов и МГН (Вариант А – доступен полностью) с учетом использования вспомогательного оборудования и сопровождения персонала.

Входная группа оборудована пандусом и кнопкой вызова персонала, обеспечивающими самостоятельный доступ на кресле-коляске. Санитарно-гигиенические помещения включают отдельный адаптированный санузел для инвалидов (поручни, расширенные дверные проёмы). Система информации и связи оснащена тактильными табличками при входе и навигацией по этажу. Парковочные места для инвалидов обустроены, съезды с тротуаров находятся в исправном состоянии.

Для передвижения по лестничным маршам между этажами используется мобильный лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ-130» (макс. нагрузка 130 кг), управление которым осуществляется сопровождающим лицом (ответственный – Юлдыбаев Б.Р.).

Дополнительных мероприятий по дооборудованию объекта не требуется.

4. Управленческие решения

4.1. Ответственные за сопровождение (назначены приказом от 07.09.2026 № 01-08/91):

Общее сопровождение: Проректор по учебной и научной работе Хунафина Е.А.

Безбарьерный доступ: Начальник отдела ДО Нургалиева Н.В.

Эксплуатация подъемника: Доцент Юлдыбаев Б.Р.

Медицинское сопровождение: Фельдшер здравпункта.

4.2. Мероприятия по поддержанию достигнутого уровня доступности и текущему содержанию:

Кнопка вызова персонала на входе в здание – установлена. Обеспечить регулярную проверку работоспособности (не реже 1 раза в квартал). Ответственный – Нургалиева Н.В.

Адаптированный санитарно-гигиенический санузел для инвалидов – оборудован (поручни, расширенные дверные проёмы). Обеспечить техническое обслуживание и контроль исправности. Ответственный – Нургалиева Н.В.

Тактильные таблички при входе и навигация по этажу – установлены. Обеспечить сохранность и своевременное обновление при изменении планировки. Ответственный – Сабирова Г.Л.

Мобильный лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ-130» – эксплуатируется. Обеспечить регулярное техническое освидетельствование и обучение сопровождающего персонала. Ответственный – Юлдыбаев Б.Р.

Парковочные места для инвалидов и съезды с тротуаров – обустроены. Обеспечить контроль состояния и содержания. Ответственный – Нургалиева Н.В.

4.3. Дата и основание проведения обследования:

Обследование проведено «07» сентября 2026 г. комиссионно, с визуальным осмотром структурно-функциональных зон объекта.

Основание:

1. Технический паспорт на нежилое помещение (3-й и 4-й этажи) от 04.05.2026 (инв. № 500671).

2. Приказ БКИ (филиала) от 07.09.2026 № 01-08/91 «О сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Хунафина Е.А., проректор по учебной и научной работе.

Члены комиссии:

Нургалиева Н.В., начальник отдела дополнительного образования (ответственная за безбарьерный доступ);

Мухаметзянова Э.Р., декан высшего образования (ответственная за организацию образовательного процесса);

Сабирова Г.Л., начальник приемной комиссии (ответственная за информационное обеспечение);

Юлдыбаев Б.Р., доцент (ответственный за эксплуатацию подъёмника «ПУМА-УНИ-130»);

Метод обследования: визуальный осмотр с проверкой фактического состояния входной группы, путей движения, санитарно-гигиенических помещений, системы информации и связи, а также сверка с данными технического паспорта.

Руководитель организации:
Ректор А.У. Байгильдина
М.П.

Председатель комиссии по обследованию:
Проректор по учебной и научной работе Е.А. Хунафина

Члены комиссии:
Начальник отдела ДО Н.В. Нургалиева
Декан высшего образования Э.Р. Мухаметзянова
Начальник приемной комиссии Г.Л. Сабирова
Доцент Б.Р. Юлдыбаев

Тактильная вывеска на входе: название и режим работы шрифтом Брайля



Лестничный (лестницеход) подъёмник для инвалидов ПУМА-УНИ-130



Доступный санитарный узел, тактильные таблички со шрифтом Брайля



Туалетная комната, оборудованная для маломобильных посетителей



Система информационная для слабослышащих портативная Исток А2



Входная группа с элементами доступности: дверь, кнопка вызова, пандус



